NºCatálogo: 1778-MET
Tipología: Metalistería
Cronología: 1770
Ubicación: E.T.S. Ingeniería
Autor/es: Desconocido



Descripción:
Estructura interna del Giraldillo colocada en la restauración a la que fue sometida la escultura en 1770 según intervención del arquitecto Manuel Núñez.